

◎埋立状況

2021年9月

区分	種類	数量(t)	
産業廃棄物	燃え殻	12.30	
	汚泥	2.72	
	廃プラスチック類	0.00	
	紙くず	0.00	
	木くず	0.00	
	繊維くず	0.00	
	ゴムくず	0.00	
	金属くず	5.06	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	141.87	
	鉱さい	0.00	
	がれき類	26.05	
	ばいじん	1238.04	
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	0.00	
	石綿含有 産業廃棄物	廃プラスチック類	1.09
		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	12.36
		がれき類	0.00
小計		1439.48	
特別管理産業廃棄物	廃石綿等	0.02	
	小計	0.02	
一般廃棄物	焼却灰	0.00	
	飛灰	0.00	
	小計	0.00	
合計		1439.50	
※埋立残余容量(2021年3月末現在)		260,093 m ³	
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等			

◎設備の点検結果

2021年9月

埋立地、浸出液処理設備 その他施設点検項目	点検結果		点検は営業日に実施															
	○:異常なし	×:異常あり	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
・擁壁等	擁壁、えん堤等の破損や沈下の有無																	
・遮水工	遮水シート、不織布等の劣化や破損の有無																	
・保有水等調整池	保有水等調整池の亀裂や漏水の有無																	
・浸出液処理設備	保有水の処理機能(放流水の水質が排水基準に適合すること)																	
・導水管、配管等	導水管、浸出水処理設備配管の凍結による損壊のおそれの有無																	
点検結果			×	×	×			×	×	×	×				×	×	×	×
点検結果			×	×			×	×	×	×			×	×	×	×		
※異常時に措置を講じた年月日及び内容等																		
日付	異常及び措置の内容																	
8月10日	サンプリング用の井戸1ヶ所、水が出なくなった。																	
	ポンプに問題があるのか、地下水の水位が下がったのか調査するため業者と打合せ中。																	
9月7日	業者で揚水管及びポンプを引き上げて状況を確認。																	
	配管が腐食して穴があき、破損していることを確認。																	
	後日、腐食している配管とポンプを交換する予定。																	

◎地下水の水質検査結果

試料採取日	2021年9月15日	計量証明書発行日	2021年10月5日	
点検頻度	1ヶ月/回 年12回	試料採取場所	地下水観測井No.2	地下水観測井No.3
検査項目			検査結果	
電気伝導率	(mS/m)		22	井戸調査のため停止中
塩化物イオン	(mg/L)		53	

試料採取日	2021年9月15日	計量証明書発行日	2021年10月8日	2021年6月21日
点検頻度	3ヶ月/回 年4回	試料採取場所	地下水観測井No.2	地下水観測井No.3
検査項目			検査結果	
一般細菌	(個/mL)		1	770
大腸菌			陰性	陰性
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.29	0.12
フッ素及びその化合物	(mg/L)		< 0.08	< 0.08
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		0.012	0.044
鉄及びその化合物	(mg/L)		< 0.03	< 0.03
銅及びその化合物	(mg/L)		< 0.005	0.007
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		23	17
マンガン及びその化合物	(mg/L)		< 0.005	< 0.005
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		38	23
蒸発残留物	(mg/L)		190	120
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		< 0.02	< 0.02
フェノール類	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)		0.5	0.5
水素イオン濃度(水素指数)			7	7.3
臭気			異常なし	異常なし
色度	(度)		0.2	0.4
濁度	(度)		< 0.1	< 0.1
カドミウム	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003
全シアン	(mg/L)		不検出	不検出
鉛	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
六価クロム	(mg/L)		< 0.02	< 0.02
砒素	(mg/L)		< 0.001	0.001
総水銀	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	(mg/L)		不検出	不検出
PCB	(mg/L)		不検出	不検出
ジクロロメタン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
四塩化水素	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	(mg/L)		< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002
チウラム	(mg/L)		< 0.0006	< 0.0006
シマジン	(mg/L)		< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
ベンゼン	(mg/L)		< 0.001	< 0.001
セレン	(mg/L)		< 0.002	< 0.002
1,4-ジオキサン	(mg/L)		< 0.005	< 0.005
クロロエチレン	(mg/L)		< 0.0002	< 0.0002

試料採取日	2020年10月26日	計量証明書発行日	2020年11月20日	2020年11月20日
点検頻度	年1回	試料採取場所	地下水観測井No.2	地下水観測井No.3
検査項目			検査結果	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.000096	0

◎放流水の水質検査結果

本施設の処理水は、グループ内の焼却施設にて冷却水として循環利用されるため、放流水は発生しない。